



COMUNICATO

Questa mattina una delegazione di RR.LL.S. e RR.SS.U. di Fiom, Uilm, Fim ha effettuato un sopralluogo in Acciaiera 2 in corrispondenza del Convertitore n°3, riscontrando perdite di acqua dal circuito di raffreddamento del Convertitore (Skirt). È stato, pertanto, inviato un comunicato unitario alla Direzione di Area chiedendo di ripristinare tale perdita immediatamente come condizione di sicurezza per l'esercizio del convertitore.

Tale situazione conferma quanto dichiarato da Fiom e Uilm in occasione dell'incontro con la Direzione Aziendale, tenutosi in data 20 gennaio 2020, in cui la stessa comunicava il fermo dell'acciaiera 1 e il conseguente aumento della produzione in ACC/2.

Fiom e Uilm ribadiscono la propria contrarietà a tale scelta in quanto, ad oggi, riscontriamo dei ritardi su alcune attività previste dalla task force e sulle possibili ripercussioni che potrebbero verificarsi, in caso di aumento delle colate giornaliere, dal punto di vista della sicurezza e dell'ambiente.

Infine, riteniamo inaccettabile che Arcerol Mittal continui a modificare gli attuali assetti produttivi senza che ci sia un piano industriale condiviso con il governo e le organizzazioni sindacali.

Il futuro ambientale e industriale non può essere affidato ad una multinazionale che continua nella sua opera di depauperamento di un settore strategico per il Paese.

Taranto 21.01.2020

RR.SS.UU. - RR.LL.SS.

Fiom – Uilm